


Annexe Photographique : présentation des travaux 2012



Avant : Végétation arbustive fortement développée recouvrant le lit de la rivière
Après : Coupe sélective de la végétation et dégagement du lit de la rivière



Avant : Cépée déracinée et tombée dans la rivière limitant l'écoulement superficiel et créant un embâcle
Après : Extraction de l'embâcle et création d'un radier



Avant : Peuplier vieillissant déraciné et tombé dans la rivière suite à des épisodes venteux (création d'encombres)
Après : extraction du peuplier et remise en place de la souche sur la berge.

Annexe Photographique : présentation des travaux 2012



Avant : Observation d'une zone décapée avec un chenal d'écoulement central d'écoulement

Après : Réalisation d'un seuil de fond pour faciliter le blocage des sédiments transportés et recharger le lit du ruisseau



Avant : Observation d'une zone large sans courant avec le fond colmaté

Après : Mise en place de blocs permettant de diversifier le milieu et modifier l'écoulement (autocurage)



Représentation globale des travaux de restauration du ruisseau du Moulin :

Intervention sélective sur la végétation afin de rouvrir le milieu, mise en place de graviers pour faciliter la recharge sédimentaire et disposition de blocs de manière aléatoire pour diversifier les écoulements et le milieu afin de favoriser la faune piscicole.