

**ASA AGRON : Programme restauration 2006
Détail travaux : Ruisseau du Moulin**




Cours d'eau recouvert et banalisé début de périmètre



Après coupe sélective




Début périmètre sous Ferme de la Malmaison : ripisylve dense à dépresser




Après travaux de coupe sélective




Mi Chemin entre début périmètre et Pont Briquenay : début dépérissement ripisylve : coupe sélective s'impose



Après travaux de désencombrement et coupe sélective



Végétation recouvre le lit, peu de lumière et absence total de végétation héliophyte et hydrophyte : une simple éclaircie est nécessaire



Après travaux de coupe sélective : ambiance semi ombrée



Amont pont Briquenay végétation épineuse dense recouvrant le lit et obstruant l'écoulement



Après coupe sélective le ruisseau n'est plus banalisé par la végétation