

**ASA de la Vallée de l'Agron  
Travaux d'entretien et d'aménagement  
Ruisseau du Moulin  
Tranche 2016**



Végétation arborescente tombée dans le lit du ruisseau ayant tendance à créer des encombres.



Végétation buissonnante recouvrant le lit du ruisseau.

**ASA de la Vallée de l'Agron  
Travaux d'entretien et d'aménagement  
Ruisseau du Moulin  
Tranche 2016**



Secteur homogène ayant tendance à se colmater ou secteur peu diversifié. Présence de certaines zones décapées  
Mise en place d'aménagements ponctuels afin de restaurer le milieu : recharge sédimentaire, diversification des écoulements et des habitats, décolmatage du fond du lit.



Observation de dégradation des berges et du lit mineur du ruisseau du moulin.  
Installation de descentes aménagées et mise en place de clôture afin de restaurer les berges du ruisseau + installation de plantations