

**ASA de la Vallée de l'Agron**  
**Travaux d'entretien et d'aménagement**  
**Ruisseau du Moulin**  
**Tranche 2015**

**Constat** : Végétation arborescente tombée dans le lit du ruisseau ayant tendance à créer des encombres ;  
**Intervention** : coupe et extraction de la végétation limitant les écoulements, remise en lumière de certains secteurs.



**ASA de la Vallée de l'Agron**  
**Travaux d'entretien et d'aménagement**  
**Ruisseau du Moulin**  
**Tranche 2015**

**Constat :** Végétation buissonnante recouvrant le lit du ruisseau ;

**Intervention :** Coupe de la végétation buissonnante recouvrant le ruisseau et remise en lumière de certains secteurs.  
Maintien ponctuel de buissonnants en haie basse



**ASA de la Vallée de l'Agron  
Travaux d'entretien et d'aménagement  
Ruisseau du Moulin  
Tranche 2015**

**Constat :** Secteur présentant un encaissement du lit : observation de plaques d'argile tombant dans le lit, Plusieurs cépées sont en train de glisser dans le lit.

**Intervention :** coupe des cépées tombées dans le lit, Réalisation d'un radier et recharge en matériaux pour limiter l'encaissement du lit et restaurer le substrat.



**Constat :** présence d'un encombre faisant office de radier ;

**Intervention :** Extraction de la végétation et mise en place d'un radier par apport de matériaux (renforcement du radier)



**ASA de la Vallée de l'Agron  
Travaux d'entretien et d'aménagement  
Ruisseau du Moulin  
Tranche 2015**

**Constat :** Secteur homogène ayant tendance à se colmater.

**Intervention :** Mise en place de déflecteur en pierres afin de diversifier les écoulements et permettre de décolmater le fond du lit.



**Constat :** Secteur peu diversifié ne présentant que peu de cache pour la faune piscicole

**Intervention :** installation d'aménagements ponctuels par dépôt de blocs afin de diversifier les écoulements et offrir de nouveaux habitats.

