

**ASA DE L' AISNE SUPERIEURE  
ENTRETIEN DE L' AISNE  
TRANCHE 2011**



Observation d'un saule fortement avancé dans le lit de la rivière risquant de tomber emportant la souche.



Coupe et extraction du saule.



**ASA DE L' AISNE SUPERIEURE  
ENTRETIEN DE L' AISNE  
TRANCHE 2011**



Observation de l'avancement des saules buissonnants sur la rivière.



Maintien d'une végétation le long de la rivière et réouverture du lit par coupe sélective des plus gros brins de saules.



**ASA DE L' AISNE SUPERIEURE  
ENTRETIEN DE L' AISNE  
TRANCHE 2011**



Cépée de saules fortement inclinée dans la rivière créant ainsi une zone de remous en amont et augmentant les risques d'encombres.



Coupe des brins les plus inclinés vers le cours d'eau et dégagement de la rivière.



**ASA DE L' AISNE SUPERIEURE  
ENTRETIEN DE L' AISNE  
TRANCHE 2011**



Observation d'un embâcle suite à la chute de plusieurs arbres dans la rivière.



Retrait de l'embâcle par coupe des arbres couchés dans la rivière.



**ASA DE L' AISNE SUPERIEURE  
RESTAURATION D'UN BRAS MORT  
TRAVAUX 2011**

AVANT



Présence d'une ancienne connexion partiellement obstruée par le passage d'engins et d'animaux



Présence d'un chenal d'améné (ancien lit de la rivière)

APRES



Dégagement de la connexion et modification de l'emplacement de celle-ci (connexion à l'aval du méandre limitant ainsi les risques d'obstructions)




Réalisation d'un « vrai » chenal d'améné et création d'une fosse de croissance sous les grands chênes



**ASA DE L' AISNE SUPERIEURE  
RESTAURATION D'UN BRAS MORT  
TRAVAUX 2011**

AVANT



Présence d'une végétation arbustive importante recouvrant l'annexe ainsi que certains arbres en mauvais état



Présence de berges abruptes et d'une végétation arbustive importante recouvrant l'annexe.

APRES



- Coupe de la végétation arbustive recouvrant le lit,  
- Reprise de certains saules en têtard,  
- Ouverture d'un chenal et réalisation de berges en pente douce.



Coupe de la végétation recouvrant le lit, réalisation de pentes douces et d'« encoches » de repos.



**ASA DE L' AISNE SUPERIEURE  
RESTAURATION D'UN BRAS MORT  
TRAVAUX 2011**



Zone de connexion de l'annexe. Passage à gué pour les animaux ou les engins pour accéder au reste de la parcelle.



Limitation du passage des animaux et des engins par installation d'un pont cadre et d'une clôture au niveau de la zone de connexion.