

ASA de la Bar Moyenne 1^{ère} Partie
Travaux d'entretien 2019
Ruisseau du Batardeau



Présence d'encombres dans le lit du ruisseau qu'il faudra extraire



Végétation arborescente ayant tendance à dépérir sur certains secteurs (frênes principalement). Coupe « sanitaire » nécessaire afin d'éviter tout risque de chute dans le ruisseau mais également pour limiter présence de maladies sur le secteur



Présence de végétation buissonnante tombée dans le lit ou recouvrement fortement risquant de créer des encombres à l'écoulement

ASA de la Bar Moyenne 1^{ère} Partie
Travaux d'aménagement 2019
Ruisseau du Batardeau



Observation de multiples atterrissements ayant tendance à réduire la section d'écoulement en période de hautes eaux. Désencombrement de la rivière par extraction de la partie aérienne des matériaux. Le lit d'étiage restera identique afin de ne pas toucher au substrat graveleux en place et ne pas entrainer un colmatage.



Secteur présentant une érosion de berge en bordure de chemin suite au développement important de la végétation sur la berge opposée. Intervention de coupe, accompagnée d'un talutage de la berge et installation d'un peigne en pied de berge

ASA de la Bar Moyenne 1^{ère} Partie
Travaux d'aménagement 2019



Présence de plusieurs secteurs sur le ruisseau du Batardeau, de la Bar et du Canal Gendarme ne présentant pas de clôtures et faisant l'objet d'une dégradation suite au piétinement des animaux. Mise en place de clôtures, dispositifs d'abreuvement et installation de plantations.



Ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique qu'il faudra retirer pour que le franchissement sur le ruisseau soit transparent