

**ASA Bar Moyenne 1<sup>ère</sup> Partie  
Travaux d'entretien  
Tranche 2013**



Coupe de la végétation arbustive freinant significativement les écoulements.



Présence de sujets malades ou morts coupés pour éviter une chute dans le lit du ruisseau et la création d'un encombre.



**ASA Bar Moyenne 1<sup>ère</sup> Partie  
Travaux d'entretien  
Tranche 2013**



Présence de saules à reprendre en têtard afin de limiter le risque d'éclatement. Saule taillé en têtard.



Amont du pont des Clapes : végétation buissonnante recouvrant fortement le lit de la rivière entraînant un frein à l'écoulement. Coupe et extraction des buissonnants à l'aplomb du pied de berge.



Végétation buissonnante de type prunellier qui retombe dans le lit et risque de nuire aux écoulements en cas de chute. Coupe de la végétation recouvrant le lit mais maintien de la végétation sur la berge.