

ASA de la Bar Moyenne 1^{ère} Partie
Travaux d'aménagement 2015
Ruisseau de Dionne



Présence de végétation buissonnante ayant tendance à recouvrir fortement le lit et menacer de créer des encombres à l'écoulement



Végétation arborescente ayant tendance à dépérir sur certains secteurs. Coupe et désencombrement du lit du ruisseau



Encassement du lit (disparition du substrat et érosion de la berge.

Réalisation d'un radier & Implantation de boutres de saules.

ASA de la Bar Moyenne 1^{ère} Partie
Travaux d'aménagement 2015
Ruisseau de Terron



Présence de végétation buissonnante tombée dans le lit
risquant de créer des encombres à l'écoulement.



Coupe des sujets en travers du lit.



Saule sur le point de chuter dans le ruisseau. A couper



Coupe du saule dépérissant. Dégagement du lit.



Présence d'un embâcle à extraire



Extraction de l'embâcle limitant les écoulements et recharge
sédimentaire

ASA de la Bar Moyenne 1^{ère} Partie
Travaux d'aménagement 2015
Ruisseau du Moulin



Présence d'encombres dans le lit du ruisseau qu'il faudra extraire



Extraction des encombres, coupe de la végétation rivulaire et installation de blocs pour diversifier les habitats



Secteur homogène en surlargeur et colmaté.



Confection d'un lit d'étiage permettant le décolmatage du fond du ruisseau

