

ASA de la Bar Moyenne 2^{ème} Partie
Travaux d'entretien
Tranche 2013



Avant : Cépée de saules à moitié déracinées ou fortement inclinées créant un frein à l'écoulement.



Après : Coupe et extraction des saules buissonnants fortement développés en installés sur la berge.



Avant : cépée de saules implantée à l'intérieur du méandre.



Après : coupe de la végétation et dégagement du méandre.

ASA de la Bar Moyenne 2^{ème} Partie
Travaux d'entretien
Tranche 2013



Avant : Cèpée de saules tombée dans la rivière et créant un encombre ;
Après : coupe de la cèpée de saules tombée dans la rivière, ne reste plus qu'un atterrissement.



Avant : Vieux saule dont la tête a éclatée et est tombée dans la rivière ;
Après : Coupe et extraction du saule et dégagement du lit de la rivière.



Avant : végétation de saule buissonnante fortement développée de part et d'autre de la rivière ;
Après : Coupe de la végétation buissonnante, dégagement de l'intérieur du méandre.

ASA de la Bar Moyenne 2^{ème} Partie
Travaux d'entretien
Tranche 2013



Avant : Chêne(s) éclatés suite à une tempête de juillet 2013 : création d'embâcles
Après : Coupe et retrait des arbres éclatés, extraction des encombres et dégagement du lit.



Vue panoramique avant après intervention avec coupe systématique des saules buissonnants

