

ASA de la Bar Moyenne 2^{ème} Partie
Travaux d'entretien
Tranche 2011



Présence d'un Orme et d'un Erable affaissés dans la rivière.




Coupe à ras de la berge et enlèvement des bois.

ASA de la Bar Moyenne 2^{ème} Partie
Travaux d'entretien
Tranche 2011



Présence de branches mortes dans le lit de la rivière et végétation basse retombant dans le cours d'eau.



Retrait des branches mortes et désencombrement des berges.

ASA de la Bar Moyenne 2^{ème} Partie
Travaux d'entretien
Tranche 2011



Présence d'un embâcle causé par la chute d'arbres morts.



Retrait de l'embâcle et exportation des matériaux.

ASA de la Bar Moyenne 2^{ème} Partie
Travaux d'entretien
Tranche 2011



Présence de buissons de Saules affaiblis ou cassés dans le cours d'eau.



Retrait des arbres cassés et des branches basses.