

ASA Bar Moyenne 2
Travaux d'entretien et d'aménagement
tranche 2018



Avant et après gestion du saule buissonnant



Atterrissement développé à l'intérieur du méandre entraînant érosion de berge et comblement d'une arche du pont



Gestion de l'atterrissement, confection d'un peigne et restauration de la berge érodée, recharge du lit mineur pour réduire le phénomène d'érosion régressive

