

ASA BM2
Tranche 2014
Reportage photo après travaux



Présence de saule important avançant sur le lit de la rivière.



Coupe du saule en têtard.




Végétation buissonnante recouvrant le lit de la rivière.



Coupe de la végétation avec maintien de quelques brins de petit diamètre sur la partie basse de la berge.



Présence de frênes inclinés sur la rivière menaçant de chuter.



Coupe des sujets « dangereux ».

ASA BM2
Tranche 2014
Reportage photo après travaux



Secteur dénudé en 2002. Mise en place de clôture et bouturage. Intervention en 2014 : coupe de sélection des sujets bouturés avec maintien soit de têtard, soit de haut-jet.



Réalisation d'un peigne afin de limiter la dégradation de la berge sur un secteur clôturé.