

**ASA de la Bar Supérieure  
Travaux d'entretien  
Tranche 2013**



**Ru de Châtillon** : Constat : végétation buissonnante fortement développée dans le lit gênant l'écoulement et pouvant causer des encombres ;

Intervention : Coupe de la végétation buissonnante, restauration des écoulements.



**Naue Colette** : Constat : végétation buissonnante développée dans le lit fermant le milieu ;  
Intervention : Coupe de la végétation buissonnante et sélection dans les arborescents.

**ASA de la Bar Supérieure  
Travaux d'entretien  
Tranche 2013**



**Constat :** végétation arborescente dégradée. Présence de peupliers morts couchés dans la rivière et quelques saules éclatés recouvrant le lit de la rivière ;

**Intervention :** coupe et extraction de l'ensemble de la végétation nuisant à l'écoulement



**Constat :** végétation buissonnante recouvrant en totalité le lit de la rivière limitant l'écoulement des eaux (et des éléments de surface) ;

**Intervention :** coupe de la végétation buissonnante, maintien des arbres de haut jet

