

## Travaux d'entretien et d'aménagement du lit mineur de la rivière Bar avec les étudiants de BTS GPN du lycée Agricole de Saint-Laurent.

2006



Partie amont de la Bar au niveau du *Marais de Germont* : secteur présentant un lit mineur rectiligne large suite à des travaux de recalibrage et qui se traduit par un faible écoulement et un envasement important.  
→ Intervention manuelle afin de recréer un chenal d'écoulement sinueux avec une réduction de la section du lit mineur pour permettre le décolmatage du fond de la rivière par mise en suspension des limons mais également diversifier les écoulements.

2011



Recharge des aménagements en limons lors des périodes de hautes eaux par effet filtre des peignes suivi de la colonisation des installations par une végétation herbacée accélérant la stabilité de l'ouvrage.  
→ Observation d'un chenal d'écoulement sinueux.

## Travaux d'entretien et d'aménagement du lit mineur de la rivière Bar avec les étudiants de BTS GPN du lycée Agricole de Saint-Laurent. 2012



Travaux d'entretien de la ripisylve (coupe de la végétation buissonnante dont les branchages bas recouvrent la rivière et risquent de créer des encombres en période de hautes eaux limitant ainsi l'écoulement du cours d'eau).  
Maintien des brins droits et/ou situés sur le haut de berge assurant la stabilité de celle-ci et permettant d'obtenir un aspect de voûte réduisant l'ensoleillement du cours d'eau et le développement d'une végétation hydrophyte.



Utilisation des produits issus de la coupe d'entretien afin de confectionner des aménagements dans le lit mineur de la rivière, sur des secteurs présentant une sur-largeur et un engorgement important.