

**ASA de la Bar Supérieure
Travaux d'entretien
Tranche 2014**



Constat : végétation buissonnante développée dans le lit gênant l'écoulement et pouvant causer des encombres ;
Intervention : coupe de la végétation buissonnante recouvrant le lit et désencombrement.



Constat : Jeune végétation d'aulnes à sélectionner pour éviter un grossissement des cépées et un risque d'arrachement de la berge.
Intervention : sélection dans les jeunes aulnes (coupe des sujets mal implantés ou délestage).



Constat : Chute de peupliers dans la rivière entraînant la formation d'encombre.
Intervention : coupe et extraction des sujets.

**ASA de la Bar Supérieure
Travaux d'entretien
Tranche 2014**



Constat : végétation buissonnante parfois implantée dans le lit du ruisseau qu'il faudra extraire ;
Intervention : coupe de désencombrement, principalement axée sur les buissonnants. Maintien d'une voûte.



Constat : végétation buissonnante n'ayant jamais été entretenue.
Intervention : restauration de la végétation avec réouverture du milieu.



Constat : végétation buissonnante s'étant fortement développée sur ce secteur déjà entretenu.
Intervention : coupe de la végétation ayant tendance à fermer le milieu. Maintien d'un aspect semi-ombré.