


ASA Du Bourgeron Travaux d'entretien et d'aménagement Tranche 2013



Avant : Présence de végétation buissonnante fortement développée obstruant l'écoulement et créant localement des retenues d'eau (branchages, souches) ;
Après : coupe et extraction de la végétation retombant dans le ruisseau.



Avant : Végétation buissonnante ayant tendance à retombée dans le lit du ruisseau ;
Après : coupe des buissonnants, réouverture du milieu et apport ponctuel de lumière.

ASA Du Bourgeron

Travaux d'entretien et d'aménagement

Tranche 2013



Avant : Zone d'écoulement sur le bed-rock ;

Après : Réalisation d'un radier et recharge en graviers sur la partie amont afin de limiter le risque d'érosion.



Avant : Pseudo-radier formé par des racines ;

Après : Renforcement de ce radier par mise en place de petits blocs de pierre.



Avant : Zone d'écoulement faible et homogène ;

Après : Création d'aménagement (peignes, déflecteurs) pour diversifier le secteur.

ASA Du Bourgeron
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2013



Passage sous le pont d'Arcole : mise en place de déflecteurs afin de recentrer l'écoulement, faciliter la circulation des eaux et limiter le colmatage.



Avant : Secteur homogène situé en zone boisée ;

Après : Réalisation de peignes avec les produits issus de la coupe d'entretien de la végétation.



Photo 1 : Observation d'un peigne réalisé en juin 2013 ;

Photo 2 : Même peigne photographié en Octobre 2013. Observation d'un dépôt de sédiment et commencement de création d'une banquette.