

**ASA Du Bourgeron
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2017**



Présence de végétation obstruant l'écoulement et créant des retenues d'eau (branchages, souches).



Végétation buissonnante fortement développée au dessus du ruisseau.



Cépées de saules à reprendre.

**ASA Du Bourgeron
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2017**



Zone d'écoulement sur le bed-rock : réalisation d'un radier et recharge en graviers sur la partie amont afin de limiter le risque d'érosion.



Zone d'écoulement faible et homogène : création d'aménagement (peignes ou banquettes cailloux) pour diversifier le secteur



Présence ponctuelle de végétation recouvrant le lit du cours d'eau et pouvant à long terme créer un frein à l'écoulement. A extraire.