

ASA DYONNE PLUMION
TRAVAUX AMENAGEMENT 2008



Etat du cours d'eau avant aménagement : plus de substrat



Mise en place des gros blocs formant le seuil



Comblement par du concassé des interstices entre les gros blocs



Vue après les crues de l'Hiver 2008-2009 : A noter le dépôt de gravier à l'amont du seuil

