

ASA DYONNE ET PLUMION
Programme entretien 2010-2018
Tranche 2010



Tronçon besoin de gestion sélective



Tronçon après travaux, les vannes du moulin sont levées, noter la hauteur de marnage d'environ 1 m



Cépées perchés qui se déracinent





Buissonnant devient trop résistant et se déracine





Vieux saules têtard à restaurer.

