

ASA DE LA DYONNE ET DU PLUMION
TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PLUMION
TRANCHE 2011



Vieux saule têtard à restaurer.



Saules restaurés en têtard, réouverture du milieu.

ASA DE LA DYONNE ET DU PLUMION
TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PLUMION
TRANCHE 2011



Frêne risquant de se déraciner.



Frêne coupé à ras de berge. L'arbre a été coupé le plus près possible de la berge afin de limiter le risque de créer un obstacle à l'écoulement (et aux matériaux transportés).

ASA DE LA DYONNE ET DU PLUMION
TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PLUMION
TRANCHE 2011



Présence de saule recouvrant la totalité du lit de la rivière.



Coupe unique du saule, préservation de la ripisylve voisine. Réouverture du milieu.

ASA DE LA DYONNE ET DU PLUMION
TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PLUMION
TRANCHE 2011



Têtes de peupliers cassées et tombées dans la rivière créant un embâcle.



Coupe et extraction des peupliers, retrait de l'embâcle.