

**ASA de la Basse Sormonne
Travaux d'entretien
Tranche 2013**



Peuplier mort couché en travers de la rivière. Tête coincée dans les arbres de la berge opposée.



Aulne dessouché et couché en travers de la rivière. Début d'encombre suite au blocage des branches flottantes. Risque d'accélération d'érosion sur la berge opposée.

**ASA de la Basse Sormonne
Travaux d'entretien
Tranche 2013**



Aulne fortement incliné et menaçant de tomber dans la rivière.



Végétation buissonnante fortement développée à l'intérieur du méandre créant un déflecteur et accélérant l'érosion de la berge opposée.