

**ASA de la Basse Sormonne - Tranche 2018**  
**Travaux de restauration de la noue HLM-Haudrecy**



**Observation :** Buissons de saule fortement développés dans le lit créant de multiples freins à l'écoulement ;  
**Intervention :** extraction des sujets implantés dans le lit et reprofilage du fond pour faciliter la circulation des eaux.



**Observation :** présence de multiples brochets piégés dans la noue suite à la rupture d'une continuité amont aval ;  
**Intervention :** Capture des poissons et remise en milieu plus en aval.

L'objectif de l'intervention est de permettre la libre circulation des poissons et améliorer les capacités d'accueil du milieu.



**ASA de la Basse Sormonne - Tranche 2018**  
**Travaux de restauration de la noue HLM-Haudrecy**



**Observation :** Présence de multiples encombres suite au dépérissement de la ripisylve ;  
**Intervention :** extraction des encombres et interventions ponctuelles de gestion des sujets arborescents.



**Observation :** Sujets menaçant de chuter dans le lit de la noue et risquant de créer des encombres ;  
**Intervention :** coupe préventive et extraction.



**Observation :** secteur dégradé présentant un piétinement important avec un encombrement du lit ;  
**Intervention :** reconstitution des berges avec développement d'une végétation type favorable au frai du brochet.



## ASA de la Basse Sormonne - Tranche 2018 Travaux de restauration du ru de Belval



**Observation :** secteur piétiné présentant une surlargeur ;

**Intervention :** extraction des matériaux du lit, apport de matériaux pour reconstituer le lit du cours d'eau et mise en place d'un substrat dans le fond du lit. Installation de clôtures et de plantations.



**Observation :** végétation arbustive et arborescente développée sur le lit du ruisseau.

**Intervention :** coupe et extraction de la végétation pour permettre de rouvrir le milieu.



**Photo 1**



**Photo 2**



**Photo 3**

**Observation :**

**Photo 1 & 2** secteur piétiné, dont le lit d'étiage présente une largeur correcte;

**Photo 3 :** absence de clôture avec descente des animaux dans le lit. Substrat non diversifié dans le fond du lit

**Intervention :** Installation de clôtures et de plantations. Intervention de désencombrement du lit et apport de matériaux afin de reconstituer un substrat.