

ASA de la Vaux : Restauration 2006
Rivière la Vaux travaux 2006



zone d'érosion : cépées bascules début d'embâcle



Après travaux



Méandre en épingle : la berge concave subit une forte érosion : il faut délester les cépées avant qu'elles ne soient emportées



Après travaux



Saule peigne en berge convexe érosion en berge concave



Après travaux