

**ASA de la Vallée de la Loire
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2014**



Constat : Haie se développant sur la parcelle riveraine.
Intervention : Maintien de la haie en haie basse ou en rideau à 4m.



**ASA de la Vallée de la Loire
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2014**



Constat : présence de saules vieillissant qu'il serait nécessaire de reprendre en têtard
Intervention : mise en têtard des saules. Limitation du risque d'encombres dans le lit



**ASA de la Vallée de la Loire
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2014**



Constat : berge peu végétalisée avec la végétation de la rive opposée faisant concurrence
Intervention : coupe d'un cordon de végétation sur la berge opposée afin de limiter la concurrence à la lumière et installation de plantation



**ASA de la Vallée de la Loire
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2014**



Constat : Secteur à entretenir mécaniquement sur lequel une remise en têtard de plusieurs saules sera nécessaire.

Intervention : mise en têtard des saules et entretien de la berge mécaniquement



**ASA de la Vallée de la Loire
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2014**



Constat : Secteur ayant tendance à se colmater.

Intervention : installation de banquette minérale afin de diversifier les écoulements et remettre à jour le substrat colmaté



**ASA de la Vallée de la Loire
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2014**



Constat : Secteur en surlargeur ayant tendance à se colmater.

Intervention : installation de banquettes minérales afin de diversifier les écoulements et décolmater le fond du lit

