


**ASA De La vallée de la Muette
Travaux de restauration Bras de Quilly
Tranche 2013**



Constat : végétation buissonnante recouvrant fortement le lit de la rivière,
Intervention 2013 : Coupe de la végétation buissonnante recouvrant le lit du ruisseau.



Constat : Secteur relativement large présentant peu d'écoulement et un colmatage important,
Intervention 2013 : Réalisation de banquettes-peignes pour diversifier les écoulements et décolmater le fond du lit.

**ASA De La vallée de la Muette
Travaux de restauration Bras de Quilly
Tranche 2013**



Constat : Présence importante de cresson dans le lit du ru créant un frein à l'écoulement + maintenant d'un niveau d'eau élevé,
Intervention 2013 : Réalisation de banquettes de cresson en alternant rive droite et rive gauche. Diversification du milieu, décolmatage du fond du lit et abaissement du niveau d'eau.

**ASA De La vallée de la Muette
Travaux de restauration 1^{er} affluent ru de Chardeny
Tranche 2013**



Constat :

Végétation buissonnante recouvrant fortement le lit du cours d'eau. Certaines cépées sont implantées directement dans le lit du ru,

Intervention 2013 :

Coupe de la végétation et extraction des souches créant des retenues. Conservation d'un aspect voûte sur les secteurs aubépin/prunelliers.



Traversée du bois avant confluence :

Constat :

Lit encombré par une végétation morte tombé dans le lit du cours d'eau,

Intervention 2013 :

Extraction des brins créant des encombres et coupe de la végétation retombant sur le lit.

ASA De La vallée de la Muette
Travaux de restauration 2^{ème} affluent ru de Chardeny
Tranche 2013



Constat : Présence d'arbres de haut-jet sur lesquels une intervention spécifique devra être entreprise,
Intervention 2013 : Réalisation d'un saule têtard et coupe de la végétation morte (ormes).



Constat : Amont de la RD 123 : Végétation buissonnante recouvrant fortement le lit du cours d'eau.
Intervention 2013 : Coupe de la végétation nuisant aux écoulements.