

ASA de la Muette
Travaux de restauration
Tranche 2012



Avant : Végétation buissonnante recouverte par des branches d'arbres morts. Le lit n'est plus visible.
Après : Réouverture du milieu par coupe de la végétation buissonnante et extraction des bois morts.



Avant : Présence de végétation buissonnante recouvrant la totalité du lit du ruisseau au droit de la RD 123.
Après : Réouverture du milieu par coupe sélective et maintien d'un aspect voûte de la ripisylve.

ASA de la Muette
Travaux de restauration
Tranche 2012



Avant : Ripisylve caractérisée par quelques jeunes cèpées de frênes et d'aulnes qu'il semble nécessaire de délester.
Après : Coupe sélective dans les cèpées afin de rouvrir le milieu.



Avant : Lors de la traversée du bois, le lit est ponctuellement recouvert par des saules buissonnants.
Après : intervention ponctuelle sur la végétation buissonnante afin de rouvrir le milieu et maintenir des essences arborescentes.

ASA de la Muette
Travaux de restauration
Tranche 2012



Avant : existence d'un lit large avec peu d'écoulement et présence d'un milieu peu diversifié.

Après : Réalisation d'aménagements rustiques (peignes et déflecteurs) afin de recréer des banquettes végétales et diversifier les écoulements comme le milieu.

