

Ruisseau de La Saulces Champenoise
AFR de Saulces Champenoise
Restauration tranche 2010
Tronçon de la Source au Pont de la RD 29



lit encombré et élargit 4 à 5 m : envasement
Embâcle à traiter partiellement

Objectif : Tester mise en place de banquette en peigne végétale et travailler sur le positionnement des embâcles





Banquette végétale en rive gauche pour resserrer le lit d'étiage



Arbre mort demi déraciné, préserve la souche et utilise une partie du tronc pour faire un déflecteur



Lit encombré et homogène :
Objectif faire une coupe sélective et installer des déflecteurs





Défecteur face souche d'aulne






Sortie du marais coupe de peuplier en rive D :
Lit ensasé et envahie par le faux cresson et callitriche



Désencombrement du lit et
utilisation du Faux cresson pour réaliser des banquettes d'étiage



Lit encombré et large 5 –6 m, de nouveau envasement :
Traiter l'embâcle partiellement



Embâcle traitée et confection d'un peigne en rive gauche accentuant le léger méandre




Sous le Village : lit très large, encombré,
plusieurs barrages anthropiques et naturels avec envasement important



La gestion des embâcles a permis au lit d'étiage de se recentrer, « l'autocurage » qui va s'effectuer
l'hiver va recreuser un lit d'étiage naturellement.



Lit très encombré, la lame d'eau se disperse même en période d'étiage
Envasement malgré une zone à courant



Après désencombrement : l'effet chasse de la vase est immédiat,
les souches bien encrées dans le lit sont conservées.