


**ASA de la Vallée de l'Agron
Travaux d'entretien et d'aménagement
Ruisseau de Briquenay
Tranche 2014**



Végétation buissonnante recouvrant le lit du ruisseau : coupe de réouverture du milieu avec maintien d'un aspect voute



Végétation fortement développée en aval du pont nuisant à l'écoulement : intervention de désencombrement du lit permettant de remettre en lumière et restaurer les écoulements.



Secteur présentant de l'érosion régressive : intervention permettant de limiter l'impact de l'érosion du fond du lit tout en diversifiant le milieu.

**ASA de la Vallée de l'Agron
Travaux d'entretien et d'aménagement
Ruisseau de Briquenay & de la Petite Hideuse
Tranche 2014**



Ruisseau de Briquenay :
Secteur peu diversifié présentant un envasement.
Installation de banquettes minérales pour diversifier les écoulements



Ruisseau de La petite Hideuse :
Végétation buissonnante développée sur certains secteurs créant des freins à l'écoulement des eaux
Coupe des buissonnants implantés dans le lit et restauration des écoulements.



Ambiance générale du ruisseau de la petite hideuse sur la partie amont après intervention de restauration.

Réalisation d'aménagements en pied de berges afin de renforcer celle-ci et permettre de diversifier le milieu.