

**ASA DE LA BAR INFERIEURE  
TRAVAUX D'ENTRETIEN  
TRANCHE 2017**



**Constat** : Présence de plusieurs arbres morts le long de la rivière qu'il faudra couper pour éviter tous risques d'encombres



**Constat** : Présence de végétation buissonnante ayant tendance à refermer le milieu

ASA DE LA BAR INFERIEURE  
TRAVAUX D'ENTRETIEN  
TRANCHE 2017



**Constat**: Présence de plusieurs arbres en travers du lit.



**Constat**: Présence de plusieurs arbres fortement inclinés sur la rivière risquant de créer des encombres à l'écoulement en cas de chute

**ASA DE LA BAR INFERIEURE  
TRAVAUX D'ENTRETIEN  
TRANCHE 2017**



**Constat** : Secteur Omicourt : absence de clôtures le long de la Bar. Installation de fils afin de limiter l'accès des animaux à la rivière et mise en place de 2 pompes à museaux.  
Installation de plantations pour renforcer les secteurs dépourvus de ripisylve



**Constat** : Secteur Cheveuges : Absence de clôture et observation d'abreuvement direct. Installation de clôtures et réalisation de descentes aménagées localisées pour limiter la dégradation des berges.  
Installation de plantations pour renforcer les secteurs dépourvus de ripisylve