

ASA DE LA BAR INFERIEURE
TRAVAUX D'ENTRETIEN
TRANCHE 2015



Constat : Présence de buissonnants fortement développés sur le lit de la rivière créant un frein important à l'écoulement ;
Intervention : coupe des sujets encombrant fortement le lit de la bar.




Constat : Présence de plusieurs aulnes morts
Intervention : Coupe des sujets malades ou morts.

ASA DE LA BAR INFERIEURE
TRAVAUX D'ENTRETIEN
TRANCHE 2015



Constat : Présence de plusieurs encombres dans la rivière
Intervention : extraction des sujets encombrant le lit.



Constat : Présence de saules âgés
Intervention : remise en têtard des saules pour éviter leur dégradation.