

ASA de la Bar Supérieure
Travaux d'entretien et de restauration
Tranche 2017 – Ruisseau des Armoises



Présence d'encombres dans le ruisseau qu'il faudra extraire.



Présence de vieux saules à mettre en têtard pour éviter casse ou chute.



Observation d'arbres dégradés ou morts à reprendre.



Présence de végétation buissonnante développée sur le lit qu'il faudra reprendre pour éviter la formation de bouchons.



ASA de la Bar Supérieure
Travaux d'entretien et de restauration
Tranche 2017 – Ruisseau des Armoises



Observation du bed-rock. Recharge sédimentaire à réaliser afin de reconstituer un substrat pour limiter l'encassement du lit et restaurer la capacité d'accueil piscicole.



Secteur homogène à diversifier.



Observation d'encoche d'érosion régressive. Création d'un radier pour freiner l'effet d'érosion.



Secteur homogène colmatés. Réalisation de recharge en surepaisseur afin de diversifier les écoulements et favoriser l'autocurage.



ASA de la Bar Supérieure
Travaux d'entretien et de restauration
Tranche 2017 – Fossé du Bac



Secteur en surlargeur colmaté. Réalisation d'un chenal d'écoulement dimensionner aux écoulements du cours d'eau avec création de banquettes végétalisées.



Végétation présente sur l'affluent du ruisseau du Bac.



Secteur dégradé suite au piétinement des bovins.
Zone à aménager afin de restaurer la berge.



Zone de confluence entre ruisseau du bac et affluent.
Création de banquettes en cailloux afin de redynamiser la confluence.



Secteur à clôturer (ruisseau de Saint-Pierremont et Bar à Authe.