

**ASA Du Bourgeron**  
**Travaux d'entretien et d'aménagement**  
**Tranche 2018**



Végétation principalement buissonnante ayant tendance à recouvrir le lit du ruisseau.  
**Intervention** : coupe de la végétation avec maintien d'un aspect voûte pour limiter l'apport de lumière.

**ASA Du Bourgeron**  
**Travaux d'entretien et d'aménagement**  
**Tranche 2018**



Observation de phénomènes d'érosion régressive avec écoulement sur le bed rock ;  
**Intervention** : apport de matériaux pour recréer une couche d'armure.



Lit en surlargeur ayant tendance à se colmater ;  
**Intervention** : Création de banquettes afin de réduire le lit d'étiage et accentuer l'effet chasse pour déclmater le lit du ruisseau