

**ASA DE LA BASSE SORMONNE
TRAVAUX DE RESTAURATION AUDRY
SUITE AU PASSAGE D'UNE TEMPETE**



Aulne et frêne dont la souche a été emportée dans le lit de la rivière et qui a contraint l'arbre à se coucher sur le cours d'eau.



Coupe et extraction des arbres couchés dans la rivière et créant un encombre à l'écoulement.

**ASA DE LA BASSE SORMONNE
TRAVAUX DE RESTAURATION AUDRY
SUITE AU PASSAGE D'UNE TEMPETE**



Arbre couché dans la rivière ou éclaté suite au passage de la tempête à l'été 2011.



Arbre couché dans la rivière suite au passage de castors.



Coupe et extraction.



Coupe et extraction.

**ASA DE LA BASSE SORMONNE
TRAVAUX DE RESTAURATION AUDRY
SUITE AU PASSAGE D'UNE TEMPETE**



Arbre couché dans la rivière ou éclaté suite au passage de la tempête à l'été 2011.



Arbres déracinés et présence de souche dans l'eau créant une encoche d'érosion dans la berge



Coupe et extraction.




Coupe et extraction des arbres et déplacement de la souche afin de limiter l'impact érosif de la rivière sur la berge.

**ASA DE LA BASSE SORMONNE
TRAVAUX DE RESTAURATION AUDRY
SUITE AU PASSAGE D'UNE TEMPETE**



Présence d'arbres malades ou morts qui menacent de tomber dans la rivière.



Coupe et extraction des aulnes malades ou morts
(Observation de beaucoup de souches sur photos jointes)

**ASA DE LA BASSE SORMONNE
TRAVAUX DE RESTAURATION AUDRY
SUITE AU PASSAGE D'UNE TEMPETE**



Présence de berges érodées ou dénudées de végétation sur lesquelles il est prévu de mettre en place des boutures afin de limiter le phénomène d'érosion.



Mise en place de bouturages de saules blancs

