

**ASA de la Vallée de la Loire
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2017**



Végétation arborescente présente uniquement sur un côté : réalisation d'une coupe en rideau sur la berge végétalisée et avec un passage en fond de lit pour maintenir une végétation sur la berge mais libérer la section d'écoulement



Secteur de traversée de bois et bosquets : présence de végétation ayant tendance à se développer dans le lit ou ayant chuté et créant des encombres à l'écoulement. Intervention manuelle de désencombrement du lit à effectuer.



**ASA de la Vallée de la Loire
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2017**



Végétation bordant le lit du bras de Vaux champagne présentant des sujets de haut jet parmi la végétation buissonnante. Maintien des sujets de frênes et aulnes et intervention mécanique afin d'entretenir en haie basse 3 fasces la végétation buissonnante.



Présence de plusieurs saules fortement développés en bordure de rivière qu'il serait nécessaire de remettre en têtard pour éviter tout risque de chute ou d'éclatement lors de vent ou de neige.