

ASA des 6 Communes
Interventions ponctuelles 2017
Ruisseau de Saulces Champenoises, Warang et affluents



Présence de plusieurs arbres éclatés couchés sur les cours d'eau pouvant être sources d'encombres :
=>A couper et extraire



Plusieurs cépées de saules complètement déracinées modifiant le profil en travers des ruisseaux :
=> Coupe au pied des arbres et remise en état de la souche pour restaurer le lit et éviter zone latente en surlargeur



Arbres sur berges cassés à 2.5/3m de haut ayant entraîné casse ou chute des arbres avoisinants :
=> Restauration des arbres en têtard si possible sinon coupe à ras des sujets abimés.



Arbres couchés ou mal implantés limitant la circulation des eaux :
=> Coupe et extraction / arrachage ponctuel quand nécessaire.