

**ASA des Six Communes
Travaux de restauration
Ruisseau le Warang
Tranche 2014**




Constat: Ruisseau fortement encombré par une végétation buissonnante très développée (aubépine, cornouiller, églantier, prunellier...). Après coupe sélective le cours d'eau est remis en lumière

**ASA des Six Communes
Travaux de restauration
Ruisseau La Saulces Champenoises
Tranche 2014**



Constat : Végétation buissonnante (aubépine) recouvrant le lit du ruisseau, certains sujets retombant même dans le ruisseau créant localement des freins à l'écoulement.



Constat : Zone de surlargeur sur laquelle un peigne sera confectionné un peigne afin de limiter le colmatage du fond du lit.

**ASA des Six Communes
Travaux de restauration
Ruisseau La Saulces Champenoises
Tranche 2014**



Constat : Observation de plusieurs encombre sur le linéaire de ruisseau à entretenir. Maintien d'un niveau d'eau important.



Constat : Exemple de banquettes peignes ou Déflecteurs s'étant rechargés au cours de l'hiver 2014.
A noter l'effet chasse créant une fausse en aval.



Constat : Installation de 2 pompes à Museau

**ASA des Six Communes
Travaux de restauration
Ruisseau La Saulces Champenoises
Tranche 2014**



Aménagement du radier aval du
Pont de pierre



Restauration de berge afin de
reconstituer un lit sinueux



Vieux saule repris en têtard

