

ASA de la Vallée de l'Agron
Travaux d'entretien et d'aménagement
Ruisseau du Moulin
Tranche 2013



Avant : Végétation buissonnante recouvrant le lit du ruisseau ;
Intervention : Coupe des buissonnants et réalisation d'aménagements pour diversifier les écoulements.



Avant : Présence d'un encombre dans le méandre du ruisseau ;
Intervention : extraction de l'embâcle, restauration des écoulements.



ASA de la Vallée de l'Agron
Travaux d'entretien et d'aménagement
Ruisseau du Moulin
Tranche 2013



Avant : Secteurs homogènes peu diversifiés avec quelques zones colmatées ;
Intervention : mise en place de déflecteurs=> diversité et décolmatage du ruisseau.



Avant : Secteurs homogènes peu diversifiés ;
Intervention : Mise en place de blocs aléatoirement pour diversifier les écoulements et le tronçon (création de caches...).

