


**ASA de la Vallée de l'Agron
Programme 2008**

Ruisseau du Moulin



Embâcles avec début d'envasement



Après extraction de l'embâcle et coupe sélective



Peupliers déracinés



Après extraction et coupe sélective



Saule Marsault qui recouvre tout le lit mineur



Après coupe sélective et désencombrement

Ruisseau de la Hideuse



Tête de peuplier tombés dans le lit et aubépine recouvre le lit



Désencombrement et coupe sélective



Au milieu du marais de Buzancy : végétation banalise le milieu



Coupe sélective afin de réouvrir le milieu