

**ASA VALLEE AIRE  
TRAVAUX 2007**



**Embâcle en amont du pont de Termes Senuc**



**Après intervention**



**Embâcle entre Termes et Grandpré**



**Après traitement ponctuel de l'embâcle**



**Atterrissement et embâcle de peuplier vue amont vers aval**



**Extraction embâcle peupliers et scarification de l'atterrissement vue aval amont**



**Formation et évolution des atterrissements sur l'Aire**



**Extraction de l'embâcle en arrière plan et scarification de l'atterrissement**