

ASA DE LA VALLEE DE L'AIRE  
Travaux d'entretien 2010



Saules buissonnants laissés en 2003 : une partie à recéper  
La section des brins trop gros sont propices  
à l'arrachement de la cépée lors d'une crue : en aval pont de Grandprè







Cépée de Saule blancs proche du déracinement sous la Ferme Barbanson



Coupe sélective des brins instables





Autre cépée de saule sous fermes des Lairessees proche du déracinement



**Coupe de la cépée instable avant déracinement**





Erosion de berge : saule menacé,  
en cas de déracinement la souche se stabilisera en pied de berge



**Au cours de l'hiver 2009-2010 l'arbre à basculer,  
mais la souche a été préservée lors des travaux**