

Travaux de gestion d'atterrissement présent sur la rivière – tranche 2019



Vue amont de l'atterrissement avec emprise sur l'arche droite et la majeure partie de l'arche centrale.



Apremont



Apremont

Comblement partiel de l'arche centrale par dépôt de sédiments (4.10m disponible) et encombrement total de l'arche droite (sédiments et végétation - 3.8m disponible).



Apremont

Vue panoramique de la partie aval de l'atterrissement avec encombre sur la moitié du lit.



Apremont

Prémices de mobilisation de l'atterrissement mais végétation et quantité de sédiments trop importante



Saint-Juvin

Atterrissement présent développé sur ¼ du lit de la rivière