

ASA de l'Aisne Supérieure
Travaux d'entretien et de restauration
Tranche 2013



Atterrissement recouvert de végétation buissonnante.



Coupe de la végétation permettant la remobilisation des éléments.



Saules fortement inclinés voire couchés dans le lit de la rivière à extraire.



Coupe des saules et aulnes inclinés sur la rivière afin de ne plus limiter aux écoulements.



Vieux saules têtards fortement chargés par du gui et nécessitant d'être repris afin de limiter le risque de casse (et chute dans la rivière). Coupe du saule en têtard.

**ASA de l'Aisne Supérieure
Travaux d'entretien et de restauration
Tranche 2013**



Bras mort du pont d'Avrogne : végétation buissonnante fortement développée ayant tendance à banaliser le milieu.



Réouverture du milieu et reprofilage d'un chenal d'écoulement facilitant la progression des eaux et l'installation d'une végétation adaptée.



Bras mort à restaurer : intervention de coupe et extraction du buissonnant nécessaire afin de rouvrir le milieu.



Coupe et réouverture du milieu



Bras mort : présence de zone en eau avec une végétation herbacée avoisinante. Observation de buissonnant en arrière plan qu'il faudra extraire afin d'augmenter la capacité d'accueil de la noe



Extraction du buissonnant et augmentation de la surface de contact de l'eau et création de berge en pente douce sur la partie amont de l'annexe.