

ASA de l'Aisne Supérieure
Travaux d'entretien et de restauration
Tranche 2015-16: L'Aisne



Observation : Présence d'arbres ayant chutés dans la rivière suite à l'exploitation de la parcelle riveraine.
Intervention : Coupe et extraction des sujets tombés dans la rivière.



Observation : Présence de sujets morts et menaçant de chuter prochainement.
Intervention : coupe de sujets morts à la confluence avec la Dormoise.



Observation : Saules fortement inclinés voire couchés dans le lit de la rivière.
Intervention : Coupe des sujets inclinés afin de redonner du gabarit à la rivière

ASA de l'Aisne Supérieure
Travaux d'entretien et de restauration
Tranche 2015-16 : Noue de Condé



Observation : Chenal d'alimentation en eau de la Noue de Condé.

Intervention : Terrassement afin d'approfondir le chenal et améliorer la connexion.



Observation : Végétation buissonnante recouvrant l'annexe et ayant tendance à banaliser le milieu.

Intervention : désencombrement afin de remettre en lumière et terrassement afin de reconstituer des berge en pente douce.



Observation : Partie amont de l'annexe présentant une végétation herbacée en cours de boisement.

Intervention : Sélection dans les essences de haut jet afin de préserver un milieu ouvert favorable à la frai.



ASA de l'Aisne Supérieure
Travaux d'entretien et de restauration
Tranche 2015-16 : Noüe d'Oulchéry



Présence d'un merlon en cours de végétalisation herbacée et buissonnante et ayant tendance à fermer et banaliser le milieu.
Coupe, arrachage et terrassement nécessaire afin de restaurer les fonctionnalités de la Noüe.



1 & 2 : Zone de connexion de l'annexe et assiette végétalisée déconnectée de la rivière.

3 & 4 : Observation de la connexion et de l'assiette après intervention sur la végétation et terrassement.

5 & 6 : Observation de l'annexe un an après travaux : végétalisation de la noüe par des essences herbacées et installation de clôtures par le riverain et sur 2 km.

ASA de l'Aisne Supérieure
Travaux d'entretien et de restauration
Tranche 2015-16 : Noue de Lançon



Observation : Noue de Lançon quasiment entièrement colonisée par une végétation de saules buissonnants s'étant développés rapidement suite à la mise en lumière du secteur.

Intervention : Coupe et/ou arrachage de la végétation de saule développée et ayant tendance à banaliser le milieu et limiter la zone de frai.

