


ASA BAR SUPERIEURE
TRAVAUX 2008 / RUISSEAU DE ST PIERREMONT.



Avant travaux



Après travaux



Avant travaux : lit envahi par saule marsault



Après coupe sélective



Avant travaux : embâcle provoqué par des arbres déracinés en retrait du ruisseau et par des aubépines qui retombent dans le lit.



Après coupe sélective

Plantation et Clôture sur Canal Marat et Biève




Berge dénudée sur la Bièvre



Clôture en retrait et plantations le long du ruisseau



Berge dénudée et clôture trop proche en rive gauche



Clôture en retrait et plantation sur rive droite et gauche.