

ASA de la Bar Supérieure
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2015



Bievre : *Constat* : Végétation arborescente chutée dans le lit du ruisseau gênant les écoulements ;
Intervention : coupe et extraction des sujets tombés



Bievre : Saule à remettre en têtard.



Bievre : *Constat* : Végétation buissonnante parfois implantée en pied de berge et encombrant fortement le lit du ruisseau ;
Intervention : coupe des sujets les plus inclinés, maintien d'une végétation en haut de berge.

ASA de la Bar Supérieure
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2015



Bievre : *Constat* : Végétation buissonnante parfois implantée en pied de berge et encombrant fortement le lit du ruisseau ;
Intervention : nécessité de coupe des sujets les plus mal implantés.



Bievre : *Constat* : Observation de phénomènes d'érosion régressive ;
Intervention : réalisation d'aménagements pour limiter cette dégradation.



Bièvre : *Constat* : secteur riche en substrat mais très peu diversifié
Intervention : Disposition de quelques blocs pour améliorer l'habitat.

**ASA de la Bar Supérieure
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2015**



Bievre : *Secteur WARZEE et ROUSSEAUX* : Mise en place d'une clôture et installation de pompes à museaux afin de limiter l'accès des animaux au cours d'eau.



ASA de la Bar Supérieure
Travaux d'entretien et d'aménagement
Tranche 2015



Fausse Bièvre : *Constat* : végétation buissonnante recouvrant fortement le lit du ruisseau ;
Intervention : coupe de la végétation recouvrant le lit à l'aplomb du pied de berge.



Fausse Bièvre : *Constat* : présence de quelques sujets arborescents chutés dans le lit du ruisseau et recouvert de buissonnant.

Intervention : coupe et extraction des sujets chutés, maintien d'une frange de végétation sur la berge.