

**ASA du ruisseau de Bourgeron
Travaux d'entretien 2011**



Végétation buissonnante qui recouvre le lit à traiter ponctuellement



Coupe de la végétation buissonnante recouvrant le lit de la rivière et maintien d'un aspect voûte de la végétation

**ASA du ruisseau de Bourgeron
Travaux d'entretien 2011**



Zone sous influence de la crue de l'Aisne, plusieurs embâcles



Après nettoyage, retrait des embâcles et coupe de la végétation basse. Maintien des brins droits sur la berge végétalisée.

**ASA du ruisseau de Bourgeron
Travaux d'entretien 2011**



Sous le village de Barby, la végétation herbacée fera l'objet d'une gestion. Sa prolifération ,liée aux rejets, limite les écoulements et surtout sa capacité « d'autocurage » Cette situation est provisoire l'assainissement est en cours de réalisation



Période hivernale où la végétation est absente du lit du cours d'eau. Coupe et extraction des arbres et arbustes pouvant influencer le régime d'écoulement du ruisseau

**ASA du ruisseau de Bourgeron
Travaux d'entretien 2011**



Tronçon ayant fait l'objet d'une coupe de peupliers à proximité, les buissonnants et autres se trouvent en plein vent et s'affaissent : coupe en haie pour une meilleure reprise



Reprise de la végétation buissonnante en bordure du cours d'eau