

ASA DU BOURGERON
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET AMENAGEMENT
TRANCHE 2012



Avant : Observation de plusieurs zones de surlargeur présentant très peu ou pas de courant.
Après : Réalisation de banquettes minérales pour réduire la largeur du lit et diversifier les écoulements.



Avant : Observation de zones décappées (absence de substrat) avec création d'un chenal central d'écoulement.
Après : Apport de matériaux afin de recharger le fond du ruisseau et permettre de recréer un substrat « naturel ».

ASA DU BOURGERON
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET AMENAGEMENT
TRANCHE 2012



Avant : Végétation buissonnante ayant tendance à recouvrir le lit de la rivière.
Après : coupe de la végétation buissonnante avec réouverture du milieu.

