

**ASA DYONNE ET PLUMION**  
**Programme pluriannuel de restauration**  
**Tranche 2008 : Ruisseau de la Tranloye.**



**Partie aval sous l'influence du barrage de Sery :  
La végétation recouvre tout le ruisseau**



**Après travaux de coupe sélective**



**Coupe sélective de la strate buissonnante**

