

## ASA Du Ruisseau de Saulces - 2013 Entretien et Aménagement : La Saulces



**Constat :** Présence d'arbres morts dans la rivière et créant un encombre.

**Intervention :** extraction des encombres et réouverture du milieu.




**Constat :** Végétation buissonnante fortement développée au dessus de la rivière.



**Constat :** Présence de saules chargés de gui dont les brins sont inclinés sur la rivière.

**Intervention :** réalisation de têtards.



**Intervention :** coupe de réouverture et installation d'aménagements (banquettes peignes) dans le ruisseau sur les secteurs homogènes.



## ASA Du Ruisseau de Saulces - 2013 Restauration : Le Rogissart



**Constat :** Présence de saules fermant entièrement le lit du ruisseau.  
**Intervention :** coupe des saules, réouverture du lit du rogissart



**Constat :** Zone de fosse avec végétation herbacée à conserver.  
**Intervention :** reprofilage d'un chenal afin de faciliter l'accès à la zone herbacée



**Constat :** Végétation buissonnante (aubépine, églantier) recouvrant le lit du ruisseau.  
**Intervention :** coupe de la végétation recouvrant le lit d



**Constat :** Végétation développée au dessus du ruisseau qu'il faudra couper pour remettre en lumière.  
**Intervention :** remise en lumière de l'annexe



**ASA Du Ruisseau de Saulces - 2013**  
**Restauration : Ruisseau de Doux**



**Constat :** Zone de fosse à désencombrer.  
**Intervention :** Coupe et désencombrement de la fosse.



**Constat :** Végétation buissonnante (aubépine, prunellier) fortement développée à couper pour dégager le lit du ruisseau.  
**Intervention :** Dégagement du lit du ruisseau par coupe des buissonnants



**Constat :** végétation buissonnant incliné sur le lit à couper pour faciliter l'écoulement et augmenter l'apport de lumière.  
**Intervention :** Coupe de la végétation et remise en lumière du ruisseau.

