

ASA DU RUISSEAU DE LA SAULCES
PROGRAMME 2009
Commune de Sorcy Bauthémont




Quelques arbres déracinés





Tronçon très refermé par la végétation buissonnante






Exemple de Vieux saules têtards à reprendre



Aulnes morts cassés



Embâcle importante





Tronçon très chargé en saules buissonnants



Après coupe sélective